


第三课，跑马灯试验

在本课中，你可以学习到几乎所有单片机试验课程都会介绍到跑马灯试验。
打开 lesson3 目录的工程文件，如图：



这里实现跑马灯的方法是，依次灭掉前一个灯和点亮后一个灯，再延时一会，不断循环，就可以看到跑马灯的效果了。

请在编译后，进入仿真，点全速运行看结果。

好好研究这段代码，下面做作业：

作业：

例程中的跑马灯在同一时刻只显示 1 个灯，现在改为同时亮着 2 个灯的跑马灯。