安全生产监测系统
地图导航
注销帐户
使用帮助
关于兖矿
告警查询 1
故障查询15
zdd1
3300
2005年10月31日 15:06:47
南屯煤矿_生产工况图
混合井
61
主井
81
副井
压风机房
1# 2# 3# 4# 5# 6#
1# 2#
白马河风井
西风井
1# 2#
T317工作面
绞车状态：
T320上部
T320下部
西翼皮带
3号
17.26
暂未监测
-260皮带
暂未监测
-260仓
采掘力皮带
4号仓
24.55
九采东翼皮带
9号仓
九采一、三分区皮带
8316工作面
8326工作面
九采二分区皮带
水位
3.11
中央泵房水仓
1# 2# 3# 4# 5#
至地面
南屯主页
生产工况图
通风示意图
束管系统图
环境监测图
分站示意图
图例
告警
运行
停止
通讯正常